



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Warszawa, 17-04-2020 r.

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. "Opracowanie i sporządzenie ekspertyzy technicznej dotyczącej przyczyny nieszczelności w pomieszczeniu hydroforni".

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, jako Zamawiający, informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi poniżej.

1. czy w dokumentacji było opracowanie geologiczne - operat geologiczny, czy określił ktoś w nim poziom wód gruntowych?

Odpowiedź: W dokumentacji znajduje się opinia geotechniczna z której wynika, że wody gruntowe występują poniżej 4,0 m od powierzchni terenu. Zamawiający niniejszym załącza do zapytania ofertowego opinię geotechniczną

2. czy w opisie technicznym lub w innej części dokumentacji jest informacja o zaprojektowaniu betonu wodoszczelnego np W6, W8 etc, oraz jaką hydroizolację zaprojektowano? Brak info na ten temat na załączonym do SIWZ rysunku.

Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji projektowej wynika, że zbiornik został wykonany z betonu zbrojonego B-25 (C20/25) . Oferent jednak w trakcie wykonywania ekspertyzy sam musi zweryfikować tę informację. W załączeniu Zamawiający udostępnia rysunki.

3. czy w dokumentacji powykonawczej jest informacja jaką hydroizolację wykonano?

Odpowiedź: Z dokumentacji zdjęciowej (wynika, że zbiornik z zewnątrz został posmarowany jedynie "Abizolem", bez wykonania hydroizolacji. Oferent jednak w trakcie wykonywania ekspertyzy sam musi zweryfikować tę informację.

dr hab. n. o zdr. Robert Gałczkowski, prof. uczelni

Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

/dokument podpisany elektronicznie/