



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Warszawa, 29-09-2020 r.

LPR.ZZP.26.64-13.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Rozbudowa i przebudowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz stacji obsługi technicznej (SOT) wraz z budową strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca - FATO położonych przy ul. Księżycowej 5, wraz z rozbiórką obiektów budowlanych i elementów zagospodarowania terenu - zadania współfinansowane ze środków UE - POIiŚ 2014-2020, projekt pn.: "Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 3" oraz budowa namiotu halowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu**".
Nr postępowania: ZP/4/V/2020.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi oraz wprowadza zmianę w treści SIWZ.

PAKIET NR 3

1. Pytanie:

Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej ochrony pożarowej budynku malarni. Wstawione drzwi w odporności ogniowej EI60 sugerują, że malarnia jest wydzielona w odrębną strefę pożarową. Brak informacji dotyczącej pasów elewacyjnych, ścian oddzielenia przeciwpożarowego itp.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowa rozbudowa stanowi strefę pożarową PM do 500 MJ/m². Dla budynku o jednej kondygnacji nadziemnej klasa odporności pożarowej to "E". W związku z tym dla przedmiotowej malarni należy zapewnić klasę ściany (istniejącej) ppoż. REI 60 z drzwiami EI 30.

2. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że dla ścianek wewnętrznych przeszklonych do wysokości 2 m należy przewidzieć odporność ogniową EI15 w budynkach:

SOT - 2 piętro - DW03

HEMS - 1 piętro - DW10

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający potwierdza, że dla ścianek wewnętrznych przeszklonych do wysokości 2m należy przewidzieć odporność ogniową EI15 w budynkach SOT - 2 piętro - DW03, HEMS - 1 piętro - DW10.

3. Pytanie:

Prosimy o informację czy w pom. szatni S015 (SOT) pomiędzy szatnią, a umywalnią należy przewidzieć drzwi.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu szatni S015 w budynku SOT pomiędzy szatnią a umywalnią Zamawiający nie przewiduje drzwi.

4. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że wejście do budynku SOT w osi 14 nie musi być wyposażone w przedsionek lub kurtynę powietrzną.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Wejście do budynku SOT w osi 14 należy wyposażyć w kurtynę powietrzną.

5. Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie czy przewidywana jest wentylacja dla pomieszczeń socjalnych i wypoczynkowych - w projekcie brak wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że zgodnie z materiałami przekazanymi Wykonawcom w projekcie architektury przewidziana jest wentylacja grawitacyjna oraz w projekcie instalacji sanitarnych przewidziana jest wentylacja mechaniczna.

6. Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie, czy w toaletach przewiduje się wentylację mechaniczną wyciągową. W projekcie nie we wszystkich jest przewidziana np. H007.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wyjaśnia, że wentylację mechaniczną wyciągową należy przewidzieć we wszystkich toaletach.

7. Pytanie:

Prosimy o jednoznaczną informację w czym zakresie jest zakup i montaż zestawu hydroforowego w przypadku stwierdzenia niewystarczającego ciśnienia wody na przyłączy wodociągowym. Powinnością Zamawiającego jest określenie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że w zakresie Wykonawcy jest zakup i montaż zestawu hydroforowego w przypadku stwierdzenia niewystarczającego ciśnienia wody na przyłączy wodociągowym.

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są integralną częścią SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Robert Gałązkowski

Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

/dokument podpisany elektronicznie/