




1 Podłoga do odmalowania, listwy przypodłogowe podlegające wymianie, ściany podlegające malowaniu. W tym pomieszczeniu socjalnym sufit znajduje się bezpośrednio pod powierzchnią podłogi która jest uszkodzona, jej lokalizacja zaznaczona jest na schemacie



2 Ogólne ślady użytkowania, brak klamek i zamków w skrzydłach



3Ogólne ślady użytkowania



4Ogólne ślady użytkowania, listwy przypodłogowe podlegające wymianie




5Pomieszczenia o powierzchni 1,1m² posiadające ogólne ślady użytkowania



6Pomieszczenie socjalne posiadające ogólne ślady użytkowania



7Pomieszczenie pod schodami na piętro, służące jako schowek, ogólne ślady użytkowania, uszkodzone skrzydło drzwi



8Pomieszczenie pod schodami na piętro, ogólne ślady użytkowania, uszkodzone skrzydło drzwi




9Pomieszczenie socjalne, ogólne, niewielkie ślady użytkowania



10Zabrudzona elewacja zewnętrzna części socjalno-biurowej



11 Stopnie schodowe, ogólne ślady użytkowania, brak poręczy i nakładek antypoślizgowych



12 Pomieszczenie biurowe, zniszczona wykładzina, okno bez możliwości otwarcia, brak wentylacji




13 Pomieszczenie biurowe, uszkodzone listwy i wykładzina, uszkodzone gniazdko elektryczne



14 Schody na piętro, brak nakładek antypoślizgowych, brak poręczy, zniszczone malowanie




15 Pomieszczenie sojalne, uszkodzone płytki służące jako listwy przypodłogowe, brak zaślepki wentylacyjnej, uszkodzone gniazdo elektryczne, uszkodzone skrzydło drzwi



16 łazienka, zabrudzone fugi z ubytkami, brak lub umywalki i sedesy podlegające wymianie



17 Ogólne ślady użytkowania, na zdjęciu pokazano miejsce przyłączeniowe do podgrzewacza wody - łazienka



18 Kuchnia, ogólne ślady użytkowania



19 Pomieszczenie biurowe, sufit zbyt niski, uszkodzona wykładzina



20 Pomieszczenie biurowe, na zdjęciu pokazano miejsce w którym Wykonawca wykona drzwi do pomieszczenia obok



21 Pomieszczenie biurowe, zniszczona wykładzina, uszkodzona (załamana) podłoga



22 Pomieszczenie biurowe, miejsce uszkodzenia podłogi



23 Hala hangarowa, ściany noszące ślady użytkowania, popękana dylatacja podłogi



24 Uszkodzona dylatacja - podłoga części hangarowej, pokruszona posadzka